

9	A JUVENIL SAN PABLO LA TONA (S PABLO/STA JUSTA)															
Cubierta de fibrocemento (MCA) en la parte trasera del local.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	40			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
20	-			20			-			-		X		-		

11	A MUJERES LA UNIDAD (ESTE-ALCO-TORREBLANCA)															
Saneamiento externo de fibrocemento (MCA) en fachada del inmueble																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad	Σ Parcial		9.- Friabilidad						
0	3	5	5	15	25	35	3	5	40		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 20		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		-		20		-				-		X		-		

14	A TALLER DE FLAMENCO MANUEL MAIRENA (S PABLO/STA JUSTA)															
Cubierta de fibrocemento (MCA) en la parte trasera del local.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	39			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
19,5	19,5			-			-			X		-		-		

25	AVV REALIDADES (ESTE-ALCO-TORREBLANCA)															
Bajante de fibrocemento (MCA) en el local.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	16			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo			Medio		Alto	
1,6	1,6			-			-			X			-		-	

30	CENTRO EDUCACION AMBIENTAL MIRAFLORES (NORTE)															
Cubierta de fibrocemento (MCA) del edificio de los talleres.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	21,5			-		21,5			-		X		-			
Cubierta de fibrocemento (MCA) de la caseta del pozo.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	18			-		-			X		-		-			
Cubierta de fibrocemento (MCA) del edificio guadarnés.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	40		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	20			-		-			-		X		-			
Tubo de fibrocemento en el Taller de electricidad																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	18			18		-			X		-		-			

31		FUNDACION JIMENEZ BECERRIL (NERVION)														
Cazoleta azotea de fibrocemento (MCA)																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	18		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
9		9		-		-				X		-		-		
Red antigua de saneamiento del bloque de fibrocemento (MCA)																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
21,5		-		21,5		-				-		X		-		

41	CC BELLAVISTA (LA PALMERA-BELLAVISTA)															
Salida de humos de fibrocemento (MCA) en cubierta.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	21			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
10,5	10,5			-			-			X		-		-		

52	CC SAN FERNANDO ANEXO ANT. IMPRENTA (MACARENA)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 18	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	18			-		-			X		-		-			
Bajantes de fibrocemento (MCA) en patio.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 21,5	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	-			21,5		-			-		X		-			
Bajante interior de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 21,5	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	-			21,5		-			-		X		-			

62	CMA CASA BAÑOS (LA PALMERA-BELLAVISTA)															
Gárgola de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 18		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		18		-		-				X		-		-		

64		CMA SAN PABLO-SANTA JUSTA (S PABLO/STA JUSTA)														
Bajante de fibrocemento (MCA) en el local.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	16		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
1,6		1,6		-		-				X		-		-		

CMA SUR LOS TEATINOS (Sur) LOS ALAMBRE																
Arqueta en baño con tubo de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	26		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 13		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		13		-		-				X		-		-		
Tubería de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 18		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		18		-		-				X		-		-		

72	CENTRO DE DIA MACARENA (MACARENA)															
Saneamiento vertical y horizontal de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	23		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
11,5		11,5		-		-				X		-		-		

77		CEPER MANUEL PRADA RICO (BELLAVISTA)														
Cubierta de fibrocemento (MCA) en el patio trasero.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 18	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	18			-		-			X		-		-			
Depósito de fibrocemento (MCA) en cubierta.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	31		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 15,5	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	15,5			-		-			X		-		-			

80		CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL (CAM) (MACARENA)														
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	48		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
24		-		24		-				-		X		-		
Arqueta con tubos de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	26		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
13		13		-		-				X		-		-		

82 COIS PERSONAS EN EXCLUSION SOCIAL Y SIN HOGAR (MACARENA)																
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	48		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
24		-			24		-			-		X		-		
Cazoletas azotea de fibrocemento (MCA)																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	18		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
9		9			-		-			X		-		-		

83 CS FRANCISCA OYONARTE (CERRO-AMATE)																
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	48		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		24		-		24				-		-		X		-
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	46		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		23		-		23				-		-		X		-

93																	CSS MACARENA HOGAR (MACARENA)																
Respiradero de fibrocemento (MCA) en cuarto de azotea.																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica					6.- Estado					7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																		
0	3	5	5	15	25	35	3	5	21			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación 10,5		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
		10,5			-			-				X		-		-																	
Tubo fibrocemento (MCA) interior en el cuarto conectado a respiradero superior																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica					6.- Estado					7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																		
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación 18		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
		18			-			-				X		-		-																	

101 EMERGENCIA SOCIALES (ES) (MACARENA)																
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	48		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
24		-			24		-			-		X		-		
Arqueta con tubos de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	26		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
13		13			-		-			X		-		-		

102	CSS NERVIÓN															
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	70		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
35	-			35		-			-		X		-			

114	BIBLIOTECA SAN JERONIMO (NORTE)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
18	18			-		-				X		-		-		

115	CASINO DE LA EXPOSICION (CASCO ANTIGUO)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	55		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
27,5	-			27,5			-			-		X		-		

120	HEMEROTECA (CASCO ANTIGUO) ICAS															
Cubiertas de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad			
0	3	5	5	15	25	35	3	5	45			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
22,5	-			22,5			-			-		X		-		

121	MONASTERIO SAN CLEMENTE (CASCO ANTIGUO)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	46		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
23	-			23		-			-		X		-			

152	ANTIGUO CSS NERVION															
Depósitos de fibrocemento (MCA) en cubierta.																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	31		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 15,5		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		15,5		-		-				X		-		-		
Tubería de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	70		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 35		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		-		35		-				-		X		-		

166	MERCADO ABASTOS ALCOSA (ESTE-ALCO-TORREBLANCA)															
Tubería de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	57		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
28,5		-		28,5		-				-		X		-		

167	INDUSTRIAL															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	87		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
43,5	-			-			43,5				-		-		X	

170	MERCADO ABASTOS CERRO DEL AGUILA (CERRO-AMATE)															
Cubiertas de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	40		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
20	-			20		-			-		X		-			

175	MERCADO ABASTOS LA CANDELARIA (CERRO-AMATE)															
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
18	18			-		-			X		-		-			

181	MERCADO ABASTOS SAN GONZALO (TRIANA)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	50		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
25		-			25		-				-		X		-	

191	BOMBERO PINO MONTANO (NORTE)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	55		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
27,5	-			27,5			-			-		X		-		

210	CENTRO DE TRABAJO P/J MURILLO (CASCO ANTIGUO)															
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	40		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
20	-			20		-			-		X		-			

211 CENTRO DE TRABAJO P/J VIVERO LOS REMEDIOS (TRIANA)																	
Tuberías de fibrocemento (MCA).																	
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas				
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	44		0,1	0,5	0,75	1			
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
22		-			22			-				-		X		-	
Cubierta de fibrocemento (MCA).																	
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas				
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	51		0,1	0,5	0,75	1			
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
25,5		-			25,5			-				-		X		-	
Peto lateral de fibrocemento (MCA).																	
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas				
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	59		0,1	0,5	0,75	1			
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
29,5		-			29,5			-				-		X		-	
Peto frontal de fibrocemento (MCA).																	
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas				
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	59		0,1	0,5	0,75	1			
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
29,5		-			29,5			-				-		X		-	
Canalón de fibrocemento (MCA).																	
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas				
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	59		0,1	0,5	0,75	1			
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto	
29,5		-			29,5			-				-		X		-	

234		CEMENTERIO SAN FERNANDO (NORTE)														
Respiradero de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	21		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 10,5	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	10,5			-		-			X		-		-			

246	ESCUELA INFANTIL PINO MONTANO (NORTE)															
Arqueta con tubos de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	26		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 13		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		13		-		-				X		-		-		

255		LABORATORIO MUNICIPAL (S PABLO/STA JUSTA)														
Codo de extracción de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	36		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 18		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
		18			-		-			X		-		-		
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	45		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 22,5		0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
		-			22,5		-			-		X		-		

257	OBJETOS PERDIDOS (NERVION)															
Arqueta con tubo de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	26			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación 13		0-19		20-39		40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto		
		13		-		-				X		-		-		

261	PARQUE MOVIL (S PABLO/STA JUSTA)															
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	69			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
34,5	-			34,5			-			-		X		-		

264	TALLER CARPINETRIA MPAL (MACARENA)															
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 21,5	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
	-			21,5			-			-		X		-		
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	46		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 23	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
	-			23			-			-		X		-		
Canalón de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación 21,5	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
	-			21,5			-			-		X		-		

267	NAVE FIESTAS MAYORES (ESTE-ALCO-TORREBLANCA)															
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad			
0	3	5	5	15	25	35	3	5	48			0,1	0,5	0,75	1	
Puntuación	0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto		
24	-			24			-			-		X		-		

278 CENTRO DE LA MUJER CASA MALLEN																
Tuberías de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	43		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	21,5			-		21,5			-		X		-			
Cubierta de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	46		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	23			-		23			-		X		-			
Placas de fibrocemento (MCA).																
1.- Localización					2.- Cantidad				3.- Accesibilidad				4.- Personas			
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10
5.- A. técnica				6.- Estado			7.- Variedad		Σ Parcial		9.- Friabilidad					
0	3	5	5	15	25	35	3	5	61		0,1	0,5	0,75	1		
Puntuación	0-19			20-39		40-100		Nivel de riesgo	Bajo		Medio		Alto			
	30,5			-		30,5			-		X		-			

279																	TEATRO LOPE DE VEGA																
Tuberías de fibrocemento (MCA).																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	32			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
16		16			-			-				X		-		-																	
Cubierta de fibrocemento (MCA).																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	45			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
22,5		-			22,5			-				-		X		-																	
Placas de fibrocemento (MCA).																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	44			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
22		-			22			-				-		X		-																	
Respiraderos de fibrocemento (MCA).																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	31			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
15,5		15,5			-			-				X		-		-																	
Aislamiento (MCA) en paneles sándwich.																																	
1.- Localización					2.- Cantidad					3.- Accesibilidad					4.- Personas																		
0	2	3	7	15	0	3	7	10	0	3	7	20	0	2	5	10																	
5.- A. técnica				6.- Estado				7.- Variedad		Σ Parcial			9.- Friabilidad																				
0	3	5	5	15	25	35	3	5	13			0,1	0,5	0,75	1																		
Puntuación		0-19			20-39			40-100		Nivel de riesgo		Bajo		Medio		Alto																	
1,3		1,3			-			-				X		-		-																	