


aprox. 1526  
Construcción  
Palacio Hernando Colón




aprox. 1587  
Construcción  
Capilla Santo Entierro



aprox. 1609-1750  
Construcción  
Colegio de San Laureano




aprox. 1848  
Construcción  
Cuartel General Lara




Siglo XX  
Construcción  
Nuevos usos del Patio

aprox. 1526 CONSTRUCCION PALACIO HERNANDO COLON aprox. 1587 CONSTRUCCION CAPILLA SANTO ENTIERRO 1603 RIADA Y RUINA DEL PALACIO HERNANDO COLON 1609-1750 CONSTRUCCION COLEGIO SAN LAUREANO mediados S XVIII HUNDIMIENTO DE LA CUPULA DE LA IGLESIA 180-1848 RUINA DEL COLEGIO Hacia 1848 CONSTRUCCION DEL CUARTEL DEL GRAL LARA mediados. S XIX HUNDIMIENTO TECHUMBRE Y BOVEDAS IGLESIA S XX NUEVOS USOS DEL PATIO 2004 REFUERZO DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA.


EVOLUCION HISTORICA DEL EDIFICIO Y EL ENTORNO



ESTADO ACTUAL PLANTAS



ESTADO ACTUAL ALZADOS



ESTADO ACTUAL SECCIONES / ALZADOS INTERIORES



En la actualidad el estado de conservación de la nave de la iglesia es muy deficiente, afectando las patologías básicamente a la estanqueidad de la finca; tanto en lo que se refiere a la cubierta como a los huecos de la fachada.

También como consecuencia de la falta de carpinterías se produce la entrada permanente de palomas, con los consiguientes daños, tanto físicos como los ataques químicos que provoca la palomina acumulada.



En lo que respecta a la estructura, los muros presentan cierto desplome, aunque sin presentar riesgo para su estabilidad; también presentan diversas grietas y fisuraciones, siendo las más destacadas las de trazado vertical que afectan a los encuentros entre los muros laterales y el muro de la cabecera. Por último hay que indicar una serie de daños de menor entidad, entre los que encontramos mechinales sin reparar en la fachada, así como abofados, descomposición de morteros y daños en las cornisas.