

ANEXO I
MODELO DE INVENTARIO DE EMPLAZAMIENTOS E INSTALACIONES CON AMIANTO O CON ALTA
PROBABILIDAD DE CONTENER AMIANTO

En la fase exploración o cribado se recopila toda la información disponible que permita hacer un inventario inicial de todos aquellos espacios de un municipio donde hay alta probabilidad de encontrar amianto por cumplir una serie de parámetros previamente definidos (ver apartado 5.1 FASE DE EXPLORACIÓN-CRIBADO).

Para facilitar la tarea, una posibilidad es la realización de un inventario por tipo de emplazamiento o instalación. Esto puede ser de utilidad en municipios de mayor tamaño, donde podría agruparse, por ejemplo, por centros escolares, centros sanitarios, instalaciones municipales, etc.

A continuación, se propone un modelo de ficha donde plasmar la información de cada espacio.

Identificación emplazamiento o instalación	Dirección	Titularidad	Fecha de construcción	Fecha de rehabilitación/reforma	Tiene MCA	Puede tener MCA	Sin MCA
CD HTASA	C/SALVADOR TAVORA	AYUNT. SEVILLA IMD	1994	2011	NO A C		

Indicaciones para completar la tabla:

- Identificación del emplazamiento o instalación:
Nombre que permita su identificación de forma inequívoca.
En caso de que sea un complejo con varias edificaciones, completar para cada edificio la información de forma independiente.
- Dirección:
También es posible en este apartado incluir las coordenadas que permitan conocer su ubicación exacta.
- Titularidad: pública o privada
- Fecha de construcción/ fecha de rehabilitación/reforma:
Indicar la fecha original de la construcción del edificio y la fecha de cualquier ampliación nueva, respectivamente.

Marcar con una X la columna correspondiente para indicar si se sabe con certeza que el edificio contiene amianto, si puede tener debido a sus características y al estudio de la documentación recopilada o si no tiene amianto.

En caso de que el edificio no contenga MCA porque ya hayan sido retirados, indicar en la columna Sin MCA la fecha de retirada.

NOTA: En principio, las edificaciones o instalaciones posteriores a 2002 no deberían contener MCA por la prohibición efectiva de su uso en ese año.

Código Seguro De Verificación	RoxN659fetC1GNn55PLVxg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Alicia Jimenez Asuero	Firmado	09/10/2024 12:44:26	
	Cristina Valpuesta Tundidor	Firmado	09/10/2024 09:48:14	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RoxN659fetC1GNn55PLVxg==			

ANEXO III
MODELO DE FICHA PARA EL REGISTRO DE LOS MCA

Fecha	Ref. MCA	Foto	Localización específica	Tipo MCA	Descripción	Variedad de amianto	Fríasil o no fríasil	Estado de conservación	Fijo o instalado	Accesibilidad	Frecuencia de acceso	Probabilidad de alteración	Confirmado
			CUBIERTA	AM-DNN	AM-DNN			MODERADO	FJO	NO SE MUEVE	NO OPORTUNA	PROBABLE	SI, MEDIANTE INSPECCION VISUAL

Para disponer de un registro lo más completo y armonizado posible, a esta ficha se adjuntará un plano o un croquis en el que se señalen las ubicaciones donde se haya confirmado la presencia de amianto (mapeo de los hallazgos).

Instrucciones para cumplimentar la ficha:

- Consignar la fecha en la que se incluye la información en el registro.
- A cada MCA se le asignará una referencia (única e inequívoca), que será de gran utilidad para indicar en los planos las localizaciones de los MCA y, cuando sea posible, se incluirá una foto del MCA.
- Localización específica: Que no dé lugar a confusión. Algunos ejemplos: Garaje, primera planta, cubierta, etc.
- Tipo de MCA: Consignar lo que proceda (paneles aislantes, textiles, amianto-cemento, calorifugado, etc.)
- Descripción: Se incluirá aquí también información sobre la extensión o cantidad y cualquiera otra consideración que sea relevante para determinar su nivel de riesgo y para su retirada cuando sea oportuna.
- Variedad de amianto: crisotilo, amosita, antofilita, actinolita, crocidolita o tremolita.
- Estado de conservación: Bueno, moderado, malo.

Código Seguro De Verificación	RoxN659fetC1GNn55PLVxg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alicia Jimenez Asuero	Firmado	09/10/2024 12:44:26
Observaciones	Cristina Valpuesta Tundidor	Firmado	09/10/2024 09:48:14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RoxN659fetC1GNn55PLVxg==	Página	2/3



ANEXO IV
MODELO DE CENSO

DATOS GENERALES

Denominación: C.D. HTTASA NAVE GIMNASIA

Dirección: C/ SALVADOR TIVORA

Población: SEVILLA

Persona de contacto: SOLOMEO MORENO SAENZ Teléfono: 955475114 E-mail: smoreno@imda-sevilla.org

DATOS DE LA INSTALACIÓN O EMPLAZAMIENTO

Año de construcción: 1994

Año de rehabilitación o reforma: 2011

Titularidad: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA / I.M.D.

Uso: INSTALACIÓN DEPORTIVA, NAVE DE GIMNASIA

Ocupación (nº personas): 636 PERSONAS

Código Seguro De Verificación	RoxN659fetC1GNn55PLVxg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alicia Jimenez Asuero	Firmado	09/10/2024 12:44:26
	Cristina Valpuesta Tundidor	Firmado	09/10/2024 09:48:14
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RoxN659fetC1GNn55PLVxg==		

